

## 1. PRODUKT BESKRIVELSE

- RoofMax Extra, 50 og 30 er sterke, stive steinullplater produsert med Krimpact teknologi som gir høy kompresjonsstyrke.
- Produktene har blitt utviklet for termisk isolasjon av flate tak under membraner. Isolasjonen må forbli tørr og er kun egnet for å gå på i forbindelse med vedlikeholdsarbeider.
- Produktene er ubrennbare i klasse A1 (Euroclass A1) ifølge EN – ISO 13501-1
- Kompresjonsstyrken er henholdsvis 80, 50 og 30 kPa
- Deklarert varmekonduktivitet  $\lambda_d$  for RoofMax Extra er 0,039 W/mK og 0,037 W/mK for RoofMax 50 og 30
- Knauf Insulations kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001, ISO14001, ISO 16000 and OHSAS 18001

## 2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Produktene skal kun benyttes i tørre konstruksjoner.
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ved montering og riving:
  - Rengjøring skal skje med minst mulig støvavgivelse, for eksempel ved støvsuging.
  - Hvis feiing ikke kan unngås, bør gulvet først fuktes med vann.
  - Ikke blås med trykkluft.
  - Unngå unødvendig håndtering av uemballert produkt.
- Tilskjæring: ikke bruk motordrevne verktøy. Produktene kan lett kuttes med kniv eller tilsvarende utstyr.
- Mineralull endres ikke ved normal bruk.
- Etter fjerning av pallehette og pall må produktene lagres på et tørt sted
- Produktene leveres pakket i polyetylen folie og på pall

### **Ettersyn/kontroll:**

Ingen rutiner

### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall:**

Ingen rutiner

## 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Produktene er ikke eksotoksiske i forbindelse med luft, vann eller jord ved nedbryting. Inert uorganisk produkt med varmeherdende, inert bindemiddel basert på herdet fenol formaldehyd harpiks 0 til 10 % og mindre enn 1 % organisk karbon som kan vaskes ut ved deponering. Steinull er **ikke** klassifisert som farlig avfall.

#### 4. HELSE MILJØ OG SIKKERHET

Den mekaniske effekt av fibre i kontakt med huden kan forårsake forbigående kløe.

Mineralull fibre kan irritere øyne, hud og luftveier. I lukkede rom anbefales bruk av ansiktsmaske. Dessuten anbefales bruk av hansker og vernebriller ved arbeid over hodehøyde. Dekk eksponert hud. Etter kontakt vaskes hendene med såpe og vann.



Dekk eksponert hud. Ved arbeid i uventilerte områder, bruk engangs ansiktsmaske



Skylles i kaldt vann før vask



Rengjøres med støvsuger



Ventiler arbeidsområdet hvis mulig



Avfall avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter



Bruk vernebriller ved arbeid over hodehøyde

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad, emballasje og relevante publikasjoner fra Arbeidstilsynet.

#### 5. TEKNISK SERVICE

Produsent: Knauf Insulation Ltd.

Technical Advisory Centre

Tel: +44 1744 766 666

Faks: +44 1744 766 667

E-mail:

tech@knaufinsulation.com

For ytterligere informasjon se [www.knaufinsulation.no](http://www.knaufinsulation.no)